

*6S
6E
SB*
proszę o odpowiedź pismem
[signature]
(pieczęć nadawcza inspektora pracy)

Nr tel. 140121-5301-K012-PT/16

PROTOKÓŁ KONTROLI

☒ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

☐ innego podmiotu^(*)

wydzielonej jednostki organizacyjnej: ☐ pracodawcy^(*)

☐ przedsiębiorcy niebędącego
pracodawcą^(*)

REGON: 33025960400000

NIP: 6710011275

Na podstawie art. 24 ust. 1, w związku z art. 31 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2015 poz. 640)

Nadinspektor - Zygmunt Kanigowski

(tytuł służbowy oraz imię i nazwisko inspektora pracy)

działający w ramach terytorialnej właściwości Okręgowego Inspektoratu Pracy Szczecinie
przeprowadził kontrolę w:

**"MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA W KOŁOBRZEGU" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

(nazwa podmiotu kontrolowanego)

78-100 KOŁOBRZEG, UL. HUGO KOŁŁATAJA 3

(adres podmiotu kontrolowanego)

(nazwa wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

(adres wydzielonej jednostki podmiotu kontrolowanego)^(**)

Mariusz Dziura

(imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

zarząd

(nazwa organu reprezentującego podmiot kontrolowany)^(**)

Data rozpoczęcia działalności przez podmiot kontrolowany: 02.11.1993;

data objęcia stanowiska przez osobę lub powołania organu reprezentującego podmiot kontrolowany: 02.11.1993

Kontrolę przeprowadzono w dniu(ach):

14,15,18,21,22.04.2016 r.

(oznaczenie dni, w których przeprowadzono kontrolę)

Liczba:pracujących: 121, w tym:

- na podstawie umów cywilno-prawnych: 1,
 - osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą: 0,
 - cudzoziemców: 0,
 - zatrudnionych w ramach stosunku pracy: 120, w tym kobiet: 26,
młodocianych: 0, niepełnosprawnych: 0,
- w kontrolowanym podmiocie.

Data poprzedniej kontroli: 13.06,5,20,25.07, 20.08.2012

1. W czasie kontroli sprawdzono realizację uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:

Nie sprawdzano.

2. W czasie kontroli stwierdzono, co następuje:

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:

A. Bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

B. Społecznej kontroli warunków pracy.

Przedłożone w niniejszym protokole ustalenia oparte zostały na podstawie :

- udostępnionej przez pracodawcę dokumentacji obejmującej zakres kontroli,
- kontroli poszczególnych stanowisk pracy,
- udzielonych informacji i wyjaśnień przez przedstawicieli pracodawcy uczestniczących w czynnościach kontrolnych, a dotyczących stwierdzonego stanu przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakładzie działają dwa związki zawodowe Krajowy Związek Zawodowy Ciepłowników i NSZZ „Solidarność”. Powołano Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, co następuje:

Ad. A Bezpieczeństwo pracy przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

ORGANIZACJA BEZPIECZNEJ PRACY PRZY URZĄDZENIACH I INSTALACJACH ENERGETYCZNYCH

1/ Prowadzący eksploatację urządzeń elektroenergetycznych

Zakład pracy prowadzi eksploatację :

- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV,
- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV,
- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów.

2/ Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy dotycząca urządzeń i instalacji elektroenergetycznych eksploatowanych przez odbiorcę przyłączonego bezpośrednio do sieci dystrybucji energii elektrycznej na poziomie średnich napięć.

Łączenie funkcji przy pracach prowadzonych na polecenie pisemne pracodawca zawarł w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r. w sprawie prac szczególnie niebezpiecznych i innych prac przy wykonywaniu, których należy określić szczegółowe wymagania bhp i ich wykazów. Wynika z nich że poleceniodawca może łączyć funkcję koordynującego a koordynujący funkcję poleceniodawcy i dopuszczającego z zastrzeżeniem, że koordynator może być dopuszczającym, jeśli nie jest jednocześnie poleceniodawcą.

Inaczej natomiast to zagadnienie rozstrzygnięto w punkcie 1.1.2.7 załącznika nr 3 do instrukcji eksploatacji rozdzielni transformatorowych OPT-1, OPT-2 i urządzeń elektrofiltrów.

Wymienione wyżej instrukcje eksploatacji określają zadania i obowiązki poleceniodawcy, koordynującego, dopuszczającego, nadzorującego, kierującego zespołem i członka zespołu

3/. Wykazy poleceniodawców z określonym zakresem udzielonego upoważnienia sporządzone przez prowadzącego eksploatację urządzeń i instalacji energetycznych zawarto w załączniku nr 2 i 5 wyżej wymienionego Zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r.

W zakresie prac w stacjach transformatorowych i przy urządzeniach elektrofiltrów polecenia na piśmie może wydawać Główny Energetyk Jerzy Kozak, Starszy Mistrz Obsługi Produkcji Romuald

Fronczek, Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Dystrybucji Czesław Gózdź, Specjalista ds. AKPiA Mateusz Budziński.

Eksploatacją urządzeń do 1kV zajmują się elektrycy Adamczyk Wojciech, Grzegorz Kowalczyk i Stanisław Okoń. Pozostali pracownicy wyszczególnieni w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu prowadzą eksploatację stacji transformatorowych i urządzeń elektrofiltrów.

4/ Nie sporządzono do dnia 21.04.2016 r wykazu osób upoważnionych do koordynacji prac.

5/ Nie sporządzono do dnia 21.04.2016 r wykazu osób upoważnionych do dopuszczeń do prac wykonywanych przy urządzeniach elektroenergetycznych.

6/ Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, które muszą być wykonywane na polecenie pisemne.

a/ W punkcie 1.2.b zarządzenia nr 7 /2014/2015 Prezesa Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu Spółki z o.o. z dnia 27.03.2015 r. podano, że do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się między innymi prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem, a w szczególności prace wykonywane w stacji transformatorowej 15 kV/0,4.

W ocenie inspektora pracy zapis ten jest bardzo ogólny i nie wskazuje konkretnych rodzajów prac.

b/ Z kolei w instrukcjach eksploatacji stacji transformatorowej OPT-1 OPT-2 w punkcie 8 i w instrukcji eksploatacji Urządzeń energetycznych elektrofiltrów w punkcie 2.4 podano jednakowe zapisy mimo, że wyposażenie poszczególnych urządzeń jest inne tj.:

„Polecenie pisemne wymagane jest przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego:

- *prace wykonywane w pobliżu nieosłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części znajdujących się pod napięciem,*
- *prace wykonywane na nie uziemionych urządzeniach elektroenergetycznych albo takie, że żaden uziemiacz nie jest wykonywany z miejsca pracy,*
- *przy pracach konserwacyjnych i remontowych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem prac ujętych w wykazie prac, które mogą być wykonywane jednoosobowo,*
- *próby i pomiary z wyłączeniem prac wykonywanych stale przez upoważnione osoby w ustalonych miejscach,*
- *prace związane z naprawą kabla, mufy, głowicy, jeżeli są wątpliwości co do identyfikacji kabla,*
- *prace na wysokości wymagające wejścia na konstrukcje z zastosowaniem rusztowań, pomostów i podnośników lub środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości,*
- *prace wykonywane na terenie stacji i rozdzielni przez zespoły pracowników nie będących zespołem osób upoważnionych, wykonawców zewnętrznych oraz prace wymagające zastosowania sprzętu mechanicznego,*
- *prace wymagające częściowego lub całkowitego zdjęcia uziemiaczy przenośnych (np. dla wykonania pomiarów),*
- *prace dla których wymagane jest założenie uziemiaczy lub zastosowania innych ochron specjalnych),*
- *prace związane z zastosowaniem otwartego ognia, spawanie itp.*
- *kiedy poleceniodawca uzna to za konieczne,*
- *czynności łączeniowe z wyjątkiem tych które mogą być wykonywane jednoosobowo i zostały opisane w Instrukcji eksploatacji”*

Istnieje zasadnicza różnica między określeniem w wyżej wymienionych dokumentacjach prac przy urządzeniach energetycznych stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego. Wiąże to się z ustaleniem prac wymagających poleceń pisemnych.

7/. Z przedstawionego rejestru zakładowego wynika, że w badanym okresie tj. od 01.01.2012 do 18.04.2016 r. nie wystawiano poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.

DODATKOWE KWALIFIKACJE

8/ Dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych zajmują się pracownicy zatrudnieni w Dziale Energetycznym. Wykaz tych osób i termin ważności dodatkowych uprawnień kwalifikacyjnych dozoru i eksploatacji podano w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu z kontroli.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie posiadanych uprawnień kwalifikacyjne osób wykonujących prace przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych w odniesieniu do zakresu i rodzaju napięć i urządzeń przy których są wykonywane prace.

ZASADY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

9/ Pracodawca posiada zatwierdzone w dniu 31.07. 2015 r. instrukcje eksploatacji:

- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV,
- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV,
- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów.

W punkcie 4.2 Wyłączanie transformatora nr 1 i 2. Instrukcji eksploatacji dokonano zapisu:

„Wyłączanie należy dokonywać w kolejności odwrotnej niż opisanej przy ich załączeniu tzn. wyłączyć wyłącznik NN a następnie otworzyć odłącznik (oddzielnik szynowy) po stronie odbioru (0,4 kV) następnie otworzyć rozłącznik i odłącznik po stronie zasilania (15 kV)”.

Ten sposób określania czynności łączeniowych bez podania numerów pól i nazw urządzeń może być powodem pomyłek a w następstwie tego i zagrożeń wypadkowych. Mogą wystąpić dodatkowe wątpliwości czy należy zachować wyłącznie kolejność odwrotną operacji łączeniowych czy również stan załączenia.

Jest to szczególnie istotne, że wyłączenie transformatora może odbywać się również w sytuacjach awaryjnych pod wpływem stresu i wymaganego pośpiechu.

10/. Prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych zasilanych napięciem powyżej 1 kV zgodnie z przyjętymi zasadami eksploatacji.

a/ Fakt wykonania oględzin pełnych z wyraźnym stwierdzeniem braku usterek lub wraz z ich wyszczególnieniem winien być zapisany w dzienniku ruchu co wynika z punktu 3.4.3.7 instrukcji eksploatacji Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV i OPT-2 15/0,4 kV. Z kolei z punktu 3.4.3.2 wynika, że raz na trzy miesiące należy przeprowadzać oględziny pełne. W Dzienniku ruchu Stacji transformatorowej OPT-1 i OPT-2 15/0,4 kV potwierdza się podpisem dyżurnego elektryka fakt przeprowadzenia wyżej wymienionych oględzin. Nie odnotowuje się natomiast zapisu o treści „brak usterek”.

b/ hełm ochronny z przeciw łukową osłoną twarzy należy stosować:

- przy zakładaniu uziemiaczy pkt. 4.1.d,
- przy wymianie wkładek bezpiecznikowych dużej mocy, pkt. 4.1.e po wyłączeniu napięcia, względnie po sprawdzeniu braku obciążenia.

W ocenie inspektora pracy powinno być w drugim przypadku, co najwyżej po sprawdzeniu braku obciążenia i zabezpieczenia jego powrotu w trakcie wymiany wkładek.

c/ Z punktu 6.1 Instrukcji eksploatacji stacji OPT-1 i OPT-2 wynika, że:

Przeglądy stacji podlegają okresowym sprawdzaniu stanu technicznego elementów stacji, wykonywaniu zabiegów konserwacyjno-remontowych i profilaktycznych oraz wymianie zużytych elementów i części. Terminy i zakresy przeglądów poszczególnych urządzeń stacji powinny wynikać z przeprowadzonych oględzin i oceny stanu technicznego urządzeń stacji ale nie rzadziej niż raz na trzy lata. Pomiar i próby eksploatacyjne elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i współpracujących z nią urządzeń rozdzielczych i aparatów należy wykonywać raz w roku podczas postoju letniego kotłowni. Raz w roku należy również w stacji sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej podstawowej i przy uszkodzeniu urządzeń NN i SN.

Przegląd przeprowadzany jest każdorazowo wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia osób dozoru po całkowitym lub częściowym wyłączeniu rozdzielni spod napięcia co wynika z punktu 6.2 instrukcji eksploatacji wymienionych stacji.
Z kolei jak ustalono w punkcie 6.3 przeglądy baterii kondensatorów należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

d/ powyższe zasady przeprowadzania przeglądów i ich częstotliwości zostały w taki sam sposób ustalone dla urządzeń elektrofiltrów w punkcie 2.2. 5. Instrukcji eksploatacji.
Przeglądy zespołów prostowniczych należy wykonywać nie rzadziej niż jeden raz na 12 miesięcy pozostałe urządzenia nie rzadziej niż raz na trzy lata.

W dniu 22.04.2016 r. przedstawiono inspektorowi pracy dokumentację z ostatnio przeprowadzonych przeglądów:

- Stacji transformatorowej OPT-1 15/0,4 kV z dnia 29.08.2014 r,
- Stacji transformatorowej OPT-2 15/0,4 kV z dnia z dnia 15.08.2014 r.
- Urządzeń energetycznych elektrofiltrów z dnia 03.10.2014

Brak jest w tym zakresie zapisów w poszczególnych Dziennikach Ruchu. W ostatnich trzech latach nie wystawiano poleceń pisemnych na prace.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że nie przeprowadzono aktualnych przeglądów baterii kondensatorów zlokalizowanych w stacjach transformatorowych OPT-1 i OPT-2 i zespołu prostowników elektrofiltrów gdyż ostatnie przeglądy przeprowadzano w 2014 r.

11/ . W dniu 18.04.2016 r. ustalono, że zakład pracy nie przeprowadził badań ochrony przeciwporażeniowej dla sieci i urządzeń elektroenergetycznych pracujących na poziomie napięć powyżej 1 kV w:

- a/ w stacjach transformatorowych OPT-1i OPT-2,
- b/ w obiekcie urządzeń elektrofiltrów.

12,13/ Badanie ochrony podstawowej i przy uszkodzeniach dla obwodów odbiorczych zasilanych napięciem do 1 kV przeprowadzono w dniu 14.04.2016 r. Sporządzono na tej podstawie Protokoły z badań i pomiarów nr od nr 1/2016 do 13/2016. Nie stwierdzono uchybień w tym zakresie.

NARZĘDZIA PRACY I SPRZĘT OCHRONNY STOSOWANY PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ I INSTALACJI ENERGETYCZNYCH W ODNIESIENIU DO ZAPISÓW ZAWARTYCH W INSTRUKCJACH EKSPLOATACJI

14/ Zakład pracy poddaje okresowym próbom narzędzia pracy i sprzęt ochronny i prowadzi w tym zakresie stosowną dokumentację.

15/. W dniu 14 i 18.04.2016 r. sprawdzono poprawność oznakowania w zakresie numeru ewidencyjnego, daty następnej próby okresowej i cechy przeznaczenia sprzętu ochronnego zlokalizowanego w stacjach transformatorowych 15/0/4 kV OPT-1 i OPT-2. Nie stwierdzono w tym zakresie uchybień.

W wymienionych stacjach przechowywano sprzęt ochronny zgodny z ustaleniami zawartymi w tym zakresie w instrukcjach eksploatacji.

ODZIEŻ I OBUWIE ROBOCZE, ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

16/ Zapewniono pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych.

17/ Nie stwierdzono uchybień w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej przez pracowników na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych przez inspektora pracy nie przeprowadzano czynności łączeniowych.

URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

18/ Stan techniczny eksploatowanych urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

a/ W dniu 18.04.2016 r. ustalono, że nie zainstalowano zabezpieczeń wykluczających możliwość przypadkowego porażenia prądem elektrycznym pracowników obsługi, przez instalacje elektryczne nie osłonięte w tylnej części celek Rozdzielni Niskiego Napięcia OPT - 2 zlokalizowanej w Stacji Transformatorowej 15/0,4 kV na terenie Miejskiej Energetyki Ciepłej w Kołobrzegu ul. Kołłątaja 3 (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli – zdjęcia fotograficzne nr 1, 2, 6 i 7).

Poza tym rozdzielnia posiada tylko pełne osłony od strony zainstalowania elementów sterowania. Rozdzielnia 0,4 kV wykonana jest jako wolnostojąca. Składa się z dwóch sekcji. Zawiera łącznie 21 pól (celek). Pola odbiorcze wykonano z szyn na poziomie górnym i środkowym. Nie zainstalowano natomiast pełnych osłon zarówno z tyłu jak i pomiędzy sąsiednimi obwodami zasilania. Znaczna część szyn napięciowych, sprowadzona została nisko tj. poniżej 1 m od posadzki. Ułożone dywaniki izolacyjne w rozdzielni OPT-2 NN wzdłuż rozdzielnic nie przylegają w jej końcowych częściach do posadzki (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli – zdjęcia fotograficzne nr 1, 2 i 6).

Powoduje to możliwość potknięcia się o nie pracowników obsługi, w tym w kierunku nie osłoniętych instalacji elektrycznych.

Nawet wymiana w tej rozdzielni bezpieczników mocy powoduje bardzo poważne zagrożenia, szczególnie kiedy one są umieszczone w dolnej części i przystania je zamontowana wzdłuż rozdzielnic deska. Po odłączeniu napięcia jednego z obwodów w polu wymiany bezpieczników w ich pobliżu znajdują się pod napięciem szyny napięciowe jak i instalacja elektryczna sąsiednich pól (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli- zdjęcie fotograficzne 7).

b/ w dniu 14.04.2016 r. i 18.04.2016 r. stwierdzono w pomieszczeniach transformatorów typu aTO

- nr 1 stacji OPT-2 (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli- zdjęcie fotograficzne 12),
- nr 2 stacji OPT-2,
- nr 1 stacji OPT-1,
- nr 2 stacji OPT-1,

brak zabezpieczenia otworów w posadzce znajdujących się wokół tych urządzeń (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli – zdjęcia nr 3 i 4).

c/ W dniu 18.04.2016 r. ustalono:

- brak schodów wejściowych na poziom rampy usytuowanej przed pomieszczeniami zlokalizowania transformatorów nr 1 i nr 2 stacji OPT-1 15/0,4 kV typu aTO (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli – zdjęcie nr 8),
- nie zabezpieczono wrót stalowych wejściowych wymienionych pomieszczeń przed przypadkowym zamykaniem się,
- nie oznakowano drzwi wejściowych do pomieszczeń transformatorów znakami ostrzegawczymi przed średnim napięciem,

d/ W rozdzielni NN OPT-2 nie oznakowano w sposób jednoznaczny stanu załączenia wyłączników na celkach (załącznik nr 2 do niniejszego protokołu z kontroli – zdjęcie nr 5).

Inne ustalenia.

Jak wynika z punktu 3.1 Instrukcji stacji Transformatorowych 15/04 OPT-1 i OPT-2 „Osobą obsługującą stację bezpośrednio urządzenia stacji jest elektryk zmianowy”. Wykonuje on samodzielnie oględziny. W ocenie inspektora pracy w przypadku ulegnięcia porażeniu przez elektryka dyżurnego nie ma on zapewnionej w tej sytuacji pierwszej pomocy.

B. SPOŁECZNA KONTROLA WARUNKÓW PRACY

W tym zakresie ustalono:

1/ W zakładzie działa zakładowy społeczny inspektor pracy (ZSIP) Pan Zbigniew Sadzyński. Należy do KZZC .

2/ W zakładzie działają dwa związki zawodowe KZZC i NSZZ „Solidarność”.

3/ Założono książkę uwag i zaleceń ZSIP.

4/ Związki zawodowe nie opracowały planu działania ZSIP.

5/ ZSIP ukończył wymagane szkolenie.

6/ ZSIP nie wydał w ostatnich 12 miesięcy na piśmie zaleceń.

Omówiono w dniu 21.04.2016 r. zakres i wyniki przeprowadzonej kontroli z:

- Adamem Wiederm przwodniczącym organizacji zakładowej NSZZ „Solidarność”,
- Ireneuszem Pilarskim przwodniczącym organizacji zakładowej Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników,
- Zbigniewem Sadzyńskim Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy.

3. W czasie kontroli wydano:

a/ decyzji ustnych: 4,

b/ poleceń: 0.

Wykaz(~~y~~) wydanych decyzji ustnych i/~~lub~~ poleceń stanowi(~~a~~)^(**) załącznik(~~i~~) nr 1 do protokołu.

4. W czasie kontroli sprawdzono/nie sprawdzano^(**) tożsamość:

(dane osoby legitymowanej oraz określenie czasu, miejsca i przyczyny legitymowania)

5. W czasie kontroli pobrano/nie pobrano^(**) próbki surowców i materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji:

6. W czasie kontroli udzielono/nie udzielono^(**) porad:

- z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: 5,
- z zakresu prawnej ochrony pracy: 3,
- w tym z zakresu legalności zatrudnienia: .

7. Do protokołu załącza się/nie załącza się^(**) załączników: 3, stanowiących składową część protokołu:

Załącznik nr 1. wykaz decyzji ustnych

Załącznik nr 2. Dokumentacja fotograficzna

Załącznik nr 3. Wykaz pracowników Działu Energetycznego

(wyszczególnienie załączników)

8. Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Głównego Energetyka Pana Jerzego Kozaka i Specjalistę ds. bhp Pana Marka Zawalskiego

9. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

10. Omówienie dokonanych w protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień

.....


.....

.....

Na tym protokół zakończono.

Kołobrzeg, dnia 22.04.2016

NADZ. SPEKTOR PRACY


inż. Zygmunt Kanigowski

W dniu 22.04.2016 otrzymałem jeden egzemplarz protokołu.

PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI

22.04.2016 *Mariusz Dziura*
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

Pouczenie:

1. O realizacji decyzji ustnych i poleceń należy z upływem określonych w decyzjach i poleceniach terminów powiadomić inspektora pracy (art. 35 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy).
2. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo złożenia wniosku o objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji zawartych w protokole kontroli.

Do protokołu ~~złożone~~ wniosek/nie złożono wniosku. (**)

Wniosek stanowi załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

3. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody do zastosowania przez inspektora pracy stosownych środków prawnych.

Do ustaleń zawartych w protokole zastrzeżenia ~~wniesione~~/nie wniesiono/zostaną wniesione(**)
do dnia

Zastrzeżenia stanowią załącznik nr do protokołu kontroli. (**)

Ustosunkowanie się inspektora pracy do wniesionych zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....
.....
.....

W wyniku uwzględnienia zażalenia na postanowienie inspektora pracy o zachowaniu w tajemnicy okoliczności umożliwiających ujawnienie tożsamości pracownika lub osoby protokół przesłuchania został zniszczony (art. 23 ust. 5 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy). (**)

22.04.2016 *Mariusz Dziura*
(podpis i pieczęć osoby reprezentującej podmiot kontrolowany)

NADINSPEKTOR PRACY
inż. Zygmunt Kowigowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

Kotobner, 22.04.2016
(miejsce i data podpisania protokołu)

(*) – odpowiednią pozycję zaznaczyć

(**) – niepotrzebne skreślić

(pieczęć nagłówkowa inspektora pracy)



PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
INSPEKTOR PRACY
OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY
71-663 SZCZECIN, ul. Pszczelina 7
ODDZIAŁ W KOSZALINIE
75-502 KOSZALIN, ul. Piłsudskiego 55
tel. 348-80-70

Nr rej. 140121-5301-K012-Nu01/16

Załącznik nr 1 do Protokołu kontroli nr rej.: 140121-5301-K012-Pt/16

W Y K A Z

decyzji ustnych wydanych w czasie kontroli

Lp.	Typ / Kod decyzji	Temat	Treść decyzji	Liczba pracowników	Liczba osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy	Data i godz. wydania decyzji	Termin realizacji*	Imię i nazwisko, stanowisko osoby, której ogłoszono decyzję	Podpis osoby, której ogłoszono decyzję
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1/FF09	027	Umieścić na drzwiach wejściowych (wrotach) do pomieszczeń transformatorów nr 1 i 2 typu aTO Stacji Transformatorowej 15/0,4 OPT-1 znaki ostrzegające przed urządzeniami średniego napięcia	9		18.04.2016 10:40		Jerzy Kozak Główny Energetyk	
2	1/FF01U	027	Oznakować na celkach zlokalizowanych w rozdzielni niskiego napięcia OPT-2 stan załączenia wyłączników.	9		18.04.2016 10:10		Jerzy Kozak Główny Energetyk	
3	1/AA10	027	Zamontować schody prowadzące na rampę usytuowaną wzdłuż pomieszczeń transformatorów nr 1 i 2 typu aTO Stacji Transformatorowej 15/0,4 OPT-1	9		18.04.2016 10:50		Jerzy Kozak Główny Energetyk	
4	1/AB02	027	Wyposażyć drzwi wejściowe (wrota) do pomieszczeń transformatorów nr 1 i 2 typu aTO Stacji Transformatorowej 15/0,4 OPT-1 w urządzenia zabezpieczające je przed przypadkowym zamykaniem.	9		18.04.2016 10:45		Jerzy Kozak Główny Energetyk	

Decyzja(e) nr 1, 2, 3, 4 została(y) zrealizowane w trakcie kontroli.

Uwaga: Kolumna 2, 3, 5 i 6 służy wyłącznie dla celów statystycznych (do użytku służbowego) do zakodowania treści decyzji wpisanych w kolumnie 4.

* Oznacza się wyłącznie w odniesieniu do decyzji, których termin realizacji przypada po zakończeniu kontroli.

Kołobrzeg 18.04.2016
(miejscowość i data)

NADINSPEKTOR PRACY

inż. Zdzisław Kanigowski

(podpis i pieczęć inspektora pracy)

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Podmiot kontrolowany: **Miejska Energetyka Ciepła w Kołobrzegu**

Data wykonania zdjęć: **14 i 18.04.2016 r.**

Zdjęcia wykonał: **NIP Kanigowski Zygmunt**



Zdjęcie fotograficzne nr 1

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2

Brak osłon na tylnych ścianach celek




Zdjęcie fotograficzne nr 2

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2

Brak osłon na tylnych ścianach celek

-Możliwość potknięcia się o podwinięty chodnik dielektryczny




Zdjęcie fotograficzne nr 3

Stacja transformatorowa OPT-2

Pomieszczenie transformatora olejowego nr 1 Typu aTO

Otwory w posadzce wokół transformatora



Zdjęcie fotograficzne nr 4

Stacja transformatorowa OPT-2

Pomieszczenie transformatora olejowego nr 1 Typu u aTO

Otwory w posadzce wokół transformatora



Zdjęcie fotograficzne nr 5

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2

Celka nr 1


Brak oznakowania w sposób jednoznaczny stanu załączenia urządzeń zainstalowanych w poszczególnych celkach



Zdjęcie fotograficzne nr 6

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2


Brak osłon na tylnych ścianach celek



Zdjęcie fotograficzne nr 7

Rozdzielnia NN 0,4 kV- OPT-2

Utrudniony dostęp do bezpieczników mocy i połączeń instalacji elektrycznej znajdującej się w dolnej części celek



Zdjęcie fotograficzne nr 8

Stacja transformatorowa OPT-1

Pomieszczenia transformatorów olejowych nr 1 i 2 Typu aTO

Bak schodów na poziom pomieszczeń transformatorów

do protokołu nr 3
z 14.10.2014 r. 140/2014-5301-K012-041

Dział Energetyczny

stan na dzień:

17.10.2014

L.P.	Nazwisko	Imię	Stanowisko	Grupa 1		Grupa 2	
				Eksploatacja	Dozór	Eksploatacja	Dozór
1.	ADAMCZYK	WOJCIECH	Elektromonter Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki	30.06.16			
2.	BUDZIŃSKI	MATEUSZ	Inspektor ds. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki - Informatyk	09.06.18	09.06.18		30.06.16
3.	FRONCZEK	ROMUALD	Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Produkcji	20.01.2019	20.01.2019		24.10.2019
4.	GÓZDŹ	CZESŁAW	Starszy Mistrz Sekcji Obsługi Dystrybucji	24.10.2019	30.06.16		24.10.2019
5.	GRELA	ANDRZEJ	Elektromonter Instalacji Elektroenergetycznych	30.06.16			
6.	KOWALCZYK	GRZEGORZ	Elektromonter Instalacji Elektroenergetycznych	30.06.16	08.03.18		
7.	KOZAK	JERZY	Główny Energetyk	20.01.19	20.01.19		24.10.2019
8.	OKOŃ	STANISŁAW	Elektromonter Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki	30.06.16			
9.	RUTKOWSKI	REMIGIUSZ	Elektromonter Instalacji Elektroenergetycznych	24.10.2019			
10.	SIDWA	KRZYSZTOF	Elektromonter Instalacji Elektroenergetycznych	21.01.19			
11.	SZYMAŃSKI	KRZYSZTOF	Specjalista ds. Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki - Informatyk	20.01.2019	20.01.2019		24.10.2019
12.	WASYŁÓW	MIROSLAW	Elektromonter Instalacji Elektroenergetycznych	30.06.16			

Grupa 1	Uprawnienia elektryczne
Grupa 2	Uprawnienia ciepłownicze
Grupa 3	Uprawnienia gazowe